Outgym GmbH

Outgym GmbH
Bgm.-Georg-Reck-Str. 3
91336 Heroldsbach
Tel. +49 9190 9958-544
info@outgym.de

INSPEKTIONSBERICHT

Spielplatz Lindenstraße (Demo)

Jährliche Hauptinspektion | DIN EN 1176-1 bis -11, DIN EN 1177, DIN 18034-1 | Nr. LIN-2026-01 | 2.11.2026

ERGEBNIS DER INSPEKTION

Nutzung mit Auflagen – Mängel fristgerecht beheben

2 offene Mängel, davon 1 sicherheitsrelevant – erste Frist 16.11.2026.

7	0 E	1 D	1 C	0 B
Geräte geprüft	sofort sperren	sicherheitsrelevant	geringe Mängel	Hinweise

I Allgemeine Informationen

BETREIBER

Demo-Gemeinde Musterstadt
Rathausplatz 1
91301 Musterstadt

Ansprechpartner: Frau Beispiel

PRÜFER

Michael Meindl
Qualifizierter Spielplatzprüfer (DIN 79161)

Firma	Outgym GmbH
Telefon	+49 9190 9958-544
E-Mail	info@outgym.de

ANLAGE

Name	**Spielplatz Lindenstraße (Demo)**
Standort	Lindenstraße 12, 91301 Musterstadt
Anlagenart	Spielplatz
Geräte	1 Doppelschaukel · 2 Nestschaukel · 3 Kletterkombination Burg · 4 Anbaurutsche Burg · 5 Federwippe Pferd · 6 Drehteller · 7 Sitzbank

INSPEKTIONSDETAILS

Inspektionsnr.	**LIN-2026-01**
Prüfdatum	2.11.2026
Art	Jährliche Hauptinspektion
Wetter	trocken, 7 °C
Geprüft nach	DIN EN 1176-1 bis -11, DIN EN 1177, DIN 18034-1 · Vorlage 2026-2
Prüfumfang	Spielgeräte, Fallschutz, Ausstattung (Bänke, Tische), Einfriedung/Tore, Sandspielbereiche
Nicht enthalten	Wege, Bäume/Bewuchs, Ingenieurbauwerke
Status	freigegeben 2.11.2026

INHALT

I Allgemeine Informationen
II Anlage allgemein
III Geräte / Stationen (7)
IV Anhang: Bewertung, Prüfintervalle, Hinweise

Muster

Michael Meindl · Unterschrift Prüfer · 2.11.2026

II Anlage allgemein

Spielplatz Lindenstraße (Demo) · Lindenstraße 12, 91301 Musterstadt

BEMERKUNGEN DES PRÜFERS

Fallschutz unter der Anbaurutsche bis zur nächsten Kontrolle auffüllen. Es wurden keine Baumkontrollen durchgeführt.

UMFELD & SAUBERKEIT

7/7 erfüllt

- ✓ Anlage frei von gefährlichen Gegenständen (Glas, Spritzen, Metallteile, Kot)
- ✓ Einfriedung zu Straße, Parkplatz oder Gewässer lückenlos; Tore schließen und haben keine Fang- oder Quetschstellen
- ✓ Keine Giftpflanzen im Spielbereich; keine Totäste oder herabhängende Äste über den Geräten
- ✓ Keine Staunässe oder Ausspülungen in Fallschutz- und Laufbereichen
- ✓ Keine losen Seile, Schnüre, Leinen oder selbstgebauten Anbauten an Geräten und Bäumen
- ✓ Wege und Zugänge eben, ohne Stolperstellen; Zugang für Rettungsdienst frei
- ✓ Sandspielbereich locker, sauber, ausreichend gefüllt; Einfassung ohne scharfe Kanten

ANLAGE ALLGEMEIN

2/2 erfüllt

- ✓ Spielplatzschild vorhanden, lesbar und vollständig
- ✓ Bänke, Tische und Abfallbehälter standsicher, ohne Splitter, scharfe Kanten oder Fangstellen

DOKUMENTATION

1/1 erfüllt

- ✓ Nachweise der laufenden Kontrollen liegen vor (Kontrollbuch o. Ä.)

✓ erfüllt ✗ nicht erfüllt (Mangel) – entfällt / offen

III Geräte und Stationen

7 Geräte – je Gerät Befund, Messwerte und Prüfpunkte

1 Doppelschaukel

Geräteart: **Schaukel (Achs-/Brettschaukel)**
Hersteller: **Spielart**
Baujahr: **2019**
Stationsnr.: **1**
Prüfnorm: **DIN EN 1176-2:2017**

✓ Freigegeben
Zustand: **Befriedigend**

Mängel (1)

C **Fallschutz ausgespielt, verdichtet oder Platten lose/mit Stolperkanten.**
Maßnahme: Fallschutz auflockern, auffüllen bzw. Platten befestigen.
Frist: bis 31.1.2027 Grundlage: DIN EN 1177:2018



Fallschutz / Bodenart: **Holzschnitzel**

MESSWERTE

MESSUNG	WERT	BEWERTUNG
Freie Fallhöhe (höchste Stand-, Sitz- bzw. Griffposition bis Boden)	**130 cm**	✓ 130 cm ≤ max. 300 cm · stoßdämpfender Boden nötig · Aufprallfläche ≥ 150 cm
Schichtdicke des losen Fallschutzes (dünnste Stelle)	**32 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm (Einbau 30 cm)
Überdeckung des Fundaments bei losem Fallschutz	**25 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm
Abhängelänge (Drehpunkt oben bis Sitzoberkante)	**200 cm**	✓
Bodenfreiheit Sitz in Ruhelage (Unterkante Sitz bis Fallschutz)	**40 cm**	✓ Soll ≥ 35 cm
Fallschutzlänge vor bzw. hinter der Schaukel (ab Sitz in Ruhelage, kleinster Wert)	**410 cm**	✓ Soll ≥ 398 cm (0,867 × 200 cm + 225 cm)

ZUSTAND & STANDSICHERHEIT — 11/11 erfüllt

- ✓ Gerät vollständig, nichts abgebrochen oder verbogen
- ✓ Tragende Teile ohne Risse, Brüche, Verformungen oder durchgerostete Stellen
- ✓ Metallteile ohne gefährdende Korrosion (Pfostenfuß, Schweißnähte, Hohlprofile)
- ✓ Schrauben und Verbindungen vollständig, fest und gegen Selbstlösen gesichert; Schraubenenden abgedeckt
- ✓ Fundamente nicht freiliegend; keine Stolper- oder Aufprallkanten
- ✓ Keine Umbauten, Fremdteile oder Reparaturen abweichend vom Hersteller
- ✓ Gerät standsicher, kein Wackeln oder Schiefstellung
- ✓ Holz ohne Fäulnis an Pfostenfuß und Verbindungen; Risse ohne Splitter oder Fangstellen
- ✓ Kunststoff/GFK ohne Versprödung, Bruch oder freiliegende Fasern
- ✓ Lager, Gelenke und Verschleißteile ohne übermäßiges Spiel
- ✓ Fundament und Verankerung fest, ohne Risse und Korrosion (freigelegt geprüft)

FALLSCHUTZ & RÄUME — 1 nicht erfüllt

- ✗ **Fallschutz eben, locker, nicht ausgespielt; keine Fremdkörper; Platten fest und ohne Stolperkanten**
- ✓ Fall- und Freiraum frei von Hindernissen; keine unzulässige Überschneidung mit Nachbargeräten
- ✓ Markierung der Spielebene am Gerät vorhanden (bei losem Fallschutz)

FANGSTELLEN & KANTEN — 4/4 erfüllt

- ✓ Keine Kopf-/Halsfangstellen (Öffnungen, V-Öffnungen) ab 60 cm Höhe
- ✓ Keine Quetsch- oder Scherstellen an beweglichen Teilen; Bodenabstand beweglicher Teile ausreichend
- ✓ Keine Fingerfangstellen (Öffnungen 8–25 mm, offene Rohrenden, veränderliche Spalten)
- ✓ Keine scharfen Kanten, Spitzen, Grate, Splitter oder vorstehende Nägel/Schrauben

SCHAUKEL — 4/4 erfüllt

- ✓ Abstände Sitz–Gerüst und Sitz–Sitz ausreichend; max. 2 Sitze je Feld
- ✓ Sitz stoßdämpfend (kein hartes Brett), unbeschädigt; Ketten oben weiter gespreizt als am Sitz
- ✓ Ketten/Seile und Aufhängungen ohne starken Verschleiß; Kettenglieder geschlossen
- ✓ Fallschutzfläche breit genug; Fallraum überschneidet sich nicht mit anderen Geräten

KENNZEICHNUNG & UNTERLAGEN — 2/2 erfüllt

- ✓ Dauerhafte Kennzeichnung vorhanden (Hersteller, Jahr, Norm)
- ✓ Herstellerunterlagen vorhanden (Montage, Wartung, Ersatzteile)

✓ erfüllt ✗ nicht erfüllt (Mangel) – entfällt / offen

2 Nestschaukel

Geräteart: Nest-/Einpunktschaukel
Hersteller: Spielart
Baujahr: 2019
Stationsnr.: 2
Prüfnorm: DIN EN 1176-2:2017

✓ Freigegeben
Zustand: **Gut**

Fallschutz / Bodenart: **Holzschnitzel**

MESSWERTE

MESSUNG	WERT	BEWERTUNG
Freie Fallhöhe (höchste Stand-, Sitz- bzw. Griffposition bis Boden)	**140 cm**	✓ 140 cm ≤ max. 300 cm · stoßdämpfender Boden nötig · Aufprallfläche ≥ 150 cm
Schichtdicke des losen Fallschutzes (dünnste Stelle)	**31 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm (Einbau 30 cm)
Überdeckung des Fundaments bei losem Fallschutz	**24 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm
Abhängelänge (Drehpunkt oben bis Sitzoberkante)	**180 cm**	✓
Bodenfreiheit Sitz in Ruhelage (Unterkante Sitz bis Fallschutz)	**45 cm**	✓ Soll ≥ 40 cm
Fallschutzlänge vor bzw. hinter der Schaukel (ab Sitz in Ruhelage, kleinster Wert)	**395 cm**	✓ Soll ≥ 381 cm (0,867 × 180 cm + 225 cm)

ZUSTAND & STANDSICHERHEIT — 11/11 erfüllt

- ✓ Gerät vollständig, nichts abgebrochen oder verbogen
- ✓ Tragende Teile ohne Risse, Brüche, Verformungen oder durchgerostete Stellen
- ✓ Metallteile ohne gefährdende Korrosion (Pfostenfuß, Schweißnähte, Hohlprofile)
- ✓ Schrauben und Verbindungen vollständig, fest und gegen Selbstlösen gesichert; Schraubenenden abgedeckt
- ✓ Fundamente nicht freiliegend; keine Stolper- oder Aufprallkanten
- ✓ Keine Umbauten, Fremdteile oder Reparaturen abweichend vom Hersteller
- ✓ Gerät standsicher, kein Wackeln oder Schiefstellung
- ✓ Holz ohne Fäulnis an Pfostenfuß und Verbindungen; Risse ohne Splitter oder Fangstellen
- ✓ Kunststoff/GFK ohne Versprödung, Bruch oder freiliegende Fasern
- ✓ Lager, Gelenke und Verschleißteile ohne übermäßiges Spiel
- ✓ Fundament und Verankerung fest, ohne Risse und Korrosion (freigelegt geprüft)

FALLSCHUTZ & RÄUME — 3/3 erfüllt

- ✓ Fallschutz eben, locker, nicht ausgespielt; keine Fremdkörper; Platten fest und ohne Stolperkanten
- ✓ Fall- und Freiraum frei von Hindernissen; keine unzulässige Überschneidung mit Nachbargeräten
- ✓ Markierung der Spielebene am Gerät vorhanden (bei losem Fallschutz)

FANGSTELLEN & KANTEN — 4/4 erfüllt

- ✓ Keine Kopf-/Halsfangstellen (Öffnungen, V-Öffnungen) ab 60 cm Höhe
- ✓ Keine Quetsch- oder Scherstellen an beweglichen Teilen; Bodenabstand beweglicher Teile ausreichend
- ✓ Keine Fingerfangstellen (Öffnungen 8–25 mm, offene Rohrenden, veränderliche Spalten)
- ✓ Keine scharfen Kanten, Spitzen, Grate, Splitter oder vorstehende Nägel/Schrauben

SCHAUKEL — 4/4 erfüllt

- ✓ Ketten/Seile und Aufhängungen ohne starken Verschleiß; Kettenglieder geschlossen
- ✓ Nestschaukel: Freiraum zum Gerüst ≥ 40 cm, Wirbel/Fangsicherung intakt
- ✓ Sitz stoßdämpfend (kein hartes Brett), unbeschädigt; Ketten oben weiter gespreizt als am Sitz
- ✓ Fallschutzfläche breit genug; Fallraum überschneidet sich nicht mit anderen Geräten

KENNZEICHNUNG & UNTERLAGEN — 2/2 erfüllt

- ✓ Dauerhafte Kennzeichnung vorhanden (Hersteller, Jahr, Norm)
- ✓ Herstellerunterlagen vorhanden (Montage, Wartung, Ersatzteile)

✓ erfüllt ✕ nicht erfüllt (Mangel) – entfällt / offen

3 Kletterkombination Burg

✓ Freigegeben

Geräteart: Kletter-/Kombinationsgerät
Hersteller: Eibe
Baujahr: 2019
Zustand: **Gut**
Stationsnr.: 3
Prüfnorm: DIN EN 1176-1:2017

Fallschutz / Bodenart: **Holzschnitzel**

MESSWERTE

MESSUNG	WERT	BEWERTUNG
Freie Fallhöhe (höchste Stand-, Sitz- bzw. Griffposition bis Boden)	**150 cm**	✓ 150 cm ≤ max. 300 cm · stoßdämpfender Boden nötig · Aufprallfläche ≥ 150 cm
Schichtdicke des losen Fallschutzes (dünnste Stelle)	**33 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm (Einbau 30 cm)
Ausdehnung der Aufprallfläche (kleinster Wert ab Geräterand)	**210 cm**	✓ Soll ≥ 150 cm
Überdeckung des Fundaments bei losem Fallschutz	**26 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm

ZUSTAND & STANDSICHERHEIT — 11/11 erfüllt

- ✓ Gerät vollständig, nichts abgebrochen oder verbogen
- ✓ Gerät standsicher, kein Wackeln oder Schiefstellung
- ✓ Tragende Teile ohne Risse, Brüche, Verformungen oder durchgerostete Stellen
- ✓ Holz ohne Fäulnis an Pfostenfuß und Verbindungen; Risse ohne Splitter oder Fangstellen
- ✓ Metallteile ohne gefährdende Korrosion (Pfostenfuß, Schweißnähte, Hohlprofile)
- ✓ Kunststoff/GFK ohne Versprödung, Bruch oder freiliegende Fasern
- ✓ Schrauben und Verbindungen vollständig, fest und gegen Selbstlösen gesichert; Schraubenenden abgedeckt
- ✓ Lager, Gelenke und Verschleißteile ohne übermäßiges Spiel
- ✓ Fundamente nicht freiliegend; keine Stolper- oder Aufprallkanten
- ✓ Fundament und Verankerung fest, ohne Risse und Korrosion (freigelegt geprüft)
- ✓ Keine Umbauten, Fremdteile oder Reparaturen abweichend vom Hersteller

FALLSCHUTZ & RÄUME — 3/3 erfüllt

- ✓ Fallschutz eben, locker, nicht ausgespielt; keine Fremdkörper; Platten fest und ohne Stolperkanten
- ✓ Markierung der Spielebene am Gerät vorhanden (bei losem Fallschutz)
- ✓ Fall- und Freiraum frei von Hindernissen; keine unzulässige Überschneidung mit Nachbargeräten

FANGSTELLEN & KANTEN — 5/5 erfüllt

- ✓ Keine Kopf-/Halsfangstellen (Öffnungen, V-Öffnungen) ab 60 cm Höhe
- ✓ Keine Fingerfangstellen (Öffnungen 8–25 mm, offene Rohrenden, veränderliche Spalten)
- ✓ Lauf- und Standflächen ohne Spalten über 30 mm in Laufrichtung
- ✓ Keine Kleidungs-/Haarfangstellen (Rutschenstart, Stangen, Dachspitzen)
- ✓ Keine scharfen Kanten, Spitzen, Grate, Splitter oder vorstehende Nägel/Schrauben

ZUGÄNGE & ABSTURZSICHERUNG — 4/4 erfüllt

- ✓ Absturzsicherung passend zur Plattformhöhe (Geländer bzw. Brüstung)
- ✓ Geländer/Brüstungen fest, vollständig; Brüstung lädt nicht zum Überklettern ein
- ✓ Leitern, Treppen und Rampen fest; Sprossen/Stufen waagerecht, ohne Fangstellen
- ✓ Griffe, Handläufe und Sprossen fest und greifgerecht

RAUMNETZ & SEILE — 1/1 erfüllt

- ✓ Netz und Seile ohne Risse, aufgelöste Knoten oder freiliegende Stahleinlage

SPIELHAUS & TUNNEL — 1/1 erfüllt

- ✓ Dach nicht als Spielebene nutzbar bzw. dafür abgesichert; Dach/Wände fest

KENNZEICHNUNG & UNTERLAGEN — 2/2 erfüllt

- ✓ Dauerhafte Kennzeichnung vorhanden (Hersteller, Jahr, Norm)
- ✓ Herstellerunterlagen vorhanden (Montage, Wartung, Ersatzteile)

✓ erfüllt ✕ nicht erfüllt (Mangel) – entfällt / offen

4 Anbaurutsche Burg

Mit Auflagen

Geräteart: **Rutsche** | Hersteller: **Eibe** | Baujahr: **2019**
Stationsnr.: **4** | Prüfnorm: **DIN EN 1176-3:2017** | Zustand: **Ausreichend**

Mängel (1)

D **Schichtdicke des Fallschutzes unterschritten. (Ist 17 cm; Unter Mindestschichtdicke 20 cm)**
Maßnahme: Fallschutzmaterial auffüllen und einebnen.
Frist: bis 16.11.2026 Grundlage: DIN EN 1177:2018

Fallschutz / Bodenart: **Holzschnitzel**

MESSWERTE

MESSUNG	WERT	BEWERTUNG
Freie Fallhöhe (höchste Stand-, Sitz- bzw. Griffposition bis Boden)	**150 cm**	✓ 150 cm ≤ max. 300 cm · stoßdämpfender Boden nötig · Aufprallfläche ≥ 150 cm
Schichtdicke des losen Fallschutzes (dünnste Stelle)	**17 cm**	✗ Unter Mindestschichtdicke 20 cm
Ausdehnung der Aufprallfläche (kleinster Wert ab Geräterand)	**200 cm**	✓ Soll ≥ 150 cm
Überdeckung des Fundaments bei losem Fallschutz	**25 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm
Höhe Auslaufende über Boden	**18 cm**	✓ Soll ≤ 35 cm

ZUSTAND & STANDSICHERHEIT — 11/11 erfüllt

- ✓ Gerät vollständig, nichts abgebrochen oder verbogen
- ✓ Tragende Teile ohne Risse, Brüche, Verformungen oder durchgerostete Stellen
- ✓ Metallteile ohne gefährdende Korrosion (Pfostenfuß, Schweißnähte, Hohlprofile)
- ✓ Schrauben und Verbindungen vollständig, fest und gegen Selbstlösen gesichert; Schraubenenden abgedeckt
- ✓ Fundamente nicht freiliegend; keine Stolper- oder Aufprallkanten
- ✓ Keine Umbauten, Fremdteile oder Reparaturen abweichend vom Hersteller
- ✓ Gerät standsicher, kein Wackeln oder Schiefstellung
- ✓ Holz ohne Fäulnis an Pfostenfuß und Verbindungen; Risse ohne Splitter oder Fangstellen
- ✓ Kunststoff/GFK ohne Versprödung, Bruch oder freiliegende Fasern
- ✓ Lager, Gelenke und Verschleißteile ohne übermäßiges Spiel
- ✓ Fundament und Verankerung fest, ohne Risse und Korrosion (freigelegt geprüft)

FALLSCHUTZ & RÄUME — 3/3 erfüllt

- ✓ Fallschutz eben, locker, nicht ausgespielt; keine Fremdkörper; Platten fest und ohne Stolperkanten
- ✓ Fall- und Freiraum frei von Hindernissen; keine unzulässige Überschneidung mit Nachbargeräten
- ✓ Markierung der Spielebene am Gerät vorhanden (bei losem Fallschutz)

FANGSTELLEN & KANTEN — 5/5 erfüllt

- ✓ Keine Kopf-/Halsfangstellen (Öffnungen, V-Öffnungen) ab 60 cm Höhe
- ✓ Lauf- und Standflächen ohne Spalten über 30 mm in Laufrichtung
- ✓ Keine scharfen Kanten, Spitzen, Grate, Splitter oder vorstehende Nägel/Schrauben
- ✓ Keine Fingerfangstellen (Öffnungen 8–25 mm, offene Rohrenden, veränderliche Spalten)
- ✓ Keine Kleidungs-/Haarfangstellen (Rutschenstart, Stangen, Dachspitzen)

ZUGÄNGE & ABSTURZSICHERUNG — 4/4 erfüllt

- ✓ Absturzsicherung passend zur Plattformhöhe (Geländer bzw. Brüstung)
- ✓ Leitern, Treppen und Rampen fest; Sprossen/Stufen waagerecht, ohne Fangstellen
- ✓ Geländer/Brüstungen fest, vollständig; Brüstung lädt nicht zum Überklettern ein
- ✓ Griffe, Handläufe und Sprossen fest und greifgerecht

RUTSCHE — 4/4 erfüllt

- ✓ Startbereich ausreichend lang; Querstange bzw. Absturzsicherung vorhanden, wo nötig
- ✓ Rutschfläche ohne Stöße, Risse, Löcher oder freiliegende Glasfasern; Stöße in Rutschrichtung überlappt
- ✓ Seitenwände durchgehend ausreichend hoch, Kanten gerundet
- ✓ Fläche am Auslauf frei und stoßdämpfend; Freiraum über der Bahn frei

KENNZEICHNUNG & UNTERLAGEN — 2/2 erfüllt

- ✓ Dauerhafte Kennzeichnung vorhanden (Hersteller, Jahr, Norm)
- ✓ Herstellerunterlagen vorhanden (Montage, Wartung, Ersatzteile)

✓ erfüllt ✗ nicht erfüllt (Mangel) – entfällt / offen

5 Federwippe Pferd

✓ Freigegeben

Geräteart: **Wippe / Federwippgerät** | Hersteller: **Kompan** | Baujahr: **2019** | Zustand: **Gut**

Stationsnr.: **5** | Prüfnorm: **DIN EN 1176-6:2017**

Fallschutz / Bodenart: **Holzschnitzel**

MESSWERTE

MESSUNG	WERT	BEWERTUNG
Freie Fallhöhe (höchste Stand-, Sitz- bzw. Griffposition bis Boden)	**60 cm**	✓ 60 cm ≤ max. 150 cm (Balkenwippe) · stoßdämpfender Boden nötig
Schichtdicke des losen Fallschutzes (dünnste Stelle)	**30 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm (Einbau 30 cm)
Überdeckung des Fundaments bei losem Fallschutz	**22 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm
Bodenfreiheit unter Sitz/Balken in tiefster Stellung	**25 cm**	✓ Soll ≥ 23 cm

ZUSTAND & STANDSICHERHEIT — 11/11 erfüllt

- ✓ Gerät vollständig, nichts abgebrochen oder verbogen
- ✓ Tragende Teile ohne Risse, Brüche, Verformungen oder durchgerostete Stellen
- ✓ Metallteile ohne gefährdende Korrosion (Pfostenfuß, Schweißnähte, Hohlprofile)
- ✓ Schrauben und Verbindungen vollständig, fest und gegen Selbstlösen gesichert; Schraubenenden abgedeckt
- ✓ Fundamente nicht freiliegend; keine Stolper- oder Aufprallkanten
- ✓ Keine Umbauten, Fremdteile oder Reparaturen abweichend vom Hersteller
- ✓ Gerät standsicher, kein Wackeln oder Schiefstellung
- ✓ Holz ohne Fäulnis an Pfostenfuß und Verbindungen; Risse ohne Splitter oder Fangstellen
- ✓ Kunststoff/GFK ohne Versprödung, Bruch oder freiliegende Fasern
- ✓ Lager, Gelenke und Verschleißteile ohne übermäßiges Spiel
- ✓ Fundament und Verankerung fest, ohne Risse und Korrosion (freigelegt geprüft)

FALLSCHUTZ & RÄUME — 3/3 erfüllt

- ✓ Fallschutz eben, locker, nicht ausgespielt; keine Fremdkörper; Platten fest und ohne Stolperkanten
- ✓ Fall- und Freiraum frei von Hindernissen; keine unzulässige Überschneidung mit Nachbargeräten
- ✓ Markierung der Spielebene am Gerät vorhanden (bei losem Fallschutz)

FANGSTELLEN & KANTEN — 4/4 erfüllt

- ✓ Keine Kopf-/Halsfangstellen (Öffnungen, V-Öffnungen) ab 60 cm Höhe
- ✓ Keine Quetsch- oder Scherstellen an beweglichen Teilen; Bodenabstand beweglicher Teile ausreichend
- ✓ Keine Fingerfangstellen (Öffnungen 8–25 mm, offene Rohrenden, veränderliche Spalten)
- ✓ Keine scharfen Kanten, Spitzen, Grate, Splitter oder vorstehende Nägel/Schrauben

ZUGÄNGE & ABSTURZSICHERUNG — 1/1 erfüllt

- ✓ Griffe, Handläufe und Sprossen fest und greifgerecht

WIPPE — 3/3 erfüllt

- ✓ Aufschlag gedämpft (Reifen/Puffer vorhanden und intakt)
- ✓ Griffe und Fußstützen fest und vollständig
- ✓ Feder ohne Bruch; keine Fingerfangstellen in Feder und Gelenk

KENNZEICHNUNG & UNTERLAGEN — 2/2 erfüllt

- ✓ Dauerhafte Kennzeichnung vorhanden (Hersteller, Jahr, Norm)
- ✓ Herstellerunterlagen vorhanden (Montage, Wartung, Ersatzteile)

✓ erfüllt ✗ nicht erfüllt (Mangel) – entfällt / offen

6 Drehteller

Geräteart: **Karussell / Drehgerät** | Hersteller: **Kompan** | Baujahr: **2019**

Stationsnr.: **6** | Prüfnorm: **DIN EN 1176-5:2019**

✓ Freigegeben

Zustand: **Gut**

Fallschutz / Bodenart: **Holzschnitzel**

MESSWERTE

MESSUNG	WERT	BEWERTUNG
Freie Fallhöhe (höchste Stand-, Sitz- bzw. Griffposition bis Boden)	**30 cm**	✓ 30 cm ≤ max. 100 cm (Karussell; Drehpilz/Rundlauf: Griffhöhe – 150 cm) · stoßdämpfender Boden nötig
Schichtdicke des losen Fallschutzes (dünnste Stelle)	**30 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm (Einbau 30 cm)
Überdeckung des Fundaments bei losem Fallschutz	**22 cm**	✓ Soll ≥ 20 cm

ZUSTAND & STANDSICHERHEIT — 11/11 erfüllt

- ✓ Gerät vollständig, nichts abgebrochen oder verbogen
- ✓ Tragende Teile ohne Risse, Brüche, Verformungen oder durchgerostete Stellen
- ✓ Metallteile ohne gefährdende Korrosion (Pfostenfuß, Schweißnähte, Hohlprofile)
- ✓ Schrauben und Verbindungen vollständig, fest und gegen Selbstlösen gesichert; Schraubenenden abgedeckt
- ✓ Fundamente nicht freiliegend; keine Stolper- oder Aufprallkanten
- ✓ Keine Umbauten, Fremdteile oder Reparaturen abweichend vom Hersteller
- ✓ Gerät standsicher, kein Wackeln oder Schiefstellung
- ✓ Holz ohne Fäulnis an Pfostenfuß und Verbindungen; Risse ohne Splitter oder Fangstellen
- ✓ Kunststoff/GFK ohne Versprödung, Bruch oder freiliegende Fasern
- ✓ Lager, Gelenke und Verschleißteile ohne übermäßiges Spiel
- ✓ Fundament und Verankerung fest, ohne Risse und Korrosion (freigelegt geprüft)

FALLSCHUTZ & RÄUME — 3/3 erfüllt

- ✓ Fallschutz eben, locker, nicht ausgespielt; keine Fremdkörper; Platten fest und ohne Stolperkanten
- ✓ Fall- und Freiraum frei von Hindernissen; keine unzulässige Überschneidung mit Nachbargeräten
- ✓ Markierung der Spielebene am Gerät vorhanden (bei losem Fallschutz)

FANGSTELLEN & KANTEN — 5/5 erfüllt

- ✓ Keine Kopf-/Halsfangstellen (Öffnungen, V-Öffnungen) ab 60 cm Höhe
- ✓ Keine Kleidungs-/Haarfangstellen (Rutschenstart, Stangen, Dachspitzen)
- ✓ Keine scharfen Kanten, Spitzen, Grate, Splitter oder vorstehende Nägel/Schrauben
- ✓ Keine Fingerfangstellen (Öffnungen 8–25 mm, offene Rohrenden, veränderliche Spalten)
- ✓ Keine Quetsch- oder Scherstellen an beweglichen Teilen; Bodenabstand beweglicher Teile ausreichend

ZUGÄNGE & ABSTURZSICHERUNG — 1/1 erfüllt

- ✓ Griffe, Handläufe und Sprossen fest und greifgerecht

KARUSSELL — 3/3 erfüllt

- ✓ Spalt und Bodenfreiheit am Drehteller sicher; Unterseite glatt, keine Fangstellen
- ✓ Freiraum rund ums Karussell ≥ 2 m, frei von Hindernissen
- ✓ Lager/Achse ohne Spiel, Drehbewegung ohne Schlagen

KENNZEICHNUNG & UNTERLAGEN — 2/2 erfüllt

- ✓ Dauerhafte Kennzeichnung vorhanden (Hersteller, Jahr, Norm)
- ✓ Herstellerunterlagen vorhanden (Montage, Wartung, Ersatzteile)

✓ erfüllt ✗ nicht erfüllt (Mangel) – entfällt / offen

7 Sitzbank

Geräteart: **Ausstattung (Bank, Tisch, Zaun, Tor)** Baujahr: **2019** Stationsnr.: **7**

Prüfnorm: **DIN 18034-1:2020**

✓ **Freigegeben**

Zustand: **Gut**

ZUSTAND & STANDSICHERHEIT — 11/11 erfüllt

- ✓ Gerät vollständig, nichts abgebrochen oder verbogen
- ✓ Tragende Teile ohne Risse, Brüche, Verformungen oder durchgerostete Stellen
- ✓ Metallteile ohne gefährdende Korrosion (Pfostenfuß, Schweißnähte, Hohlprofile)
- ✓ Schrauben und Verbindungen vollständig, fest und gegen Selbstlösen gesichert; Schraubenenden abgedeckt
- ✓ Fundamente nicht freiliegend; keine Stolper- oder Aufprallkanten
- ✓ Keine Umbauten, Fremdteile oder Reparaturen abweichend vom Hersteller
- ✓ Gerät standsicher, kein Wackeln oder Schiefstellung
- ✓ Holz ohne Fäulnis an Pfostenfuß und Verbindungen; Risse ohne Splitter oder Fangstellen
- ✓ Kunststoff/GFK ohne Versprödung, Bruch oder freiliegende Fasern
- ✓ Lager, Gelenke und Verschleißteile ohne übermäßiges Spiel
- ✓ Fundament und Verankerung fest, ohne Risse und Korrosion (freigelegt geprüft)

FANGSTELLEN & KANTEN — 1/1 erfüllt

- ✓ Keine scharfen Kanten, Spitzen, Grate, Splitter oder vorstehende Nägel/Schrauben

KENNZEICHNUNG & UNTERLAGEN — 1/1 erfüllt

- ✓ Herstellerunterlagen vorhanden (Montage, Wartung, Ersatzteile)

✓ erfüllt ✗ nicht erfüllt (Mangel) – entfällt / offen

IV Anhang

Bewertung, Prüfintervalle und Hinweise

BEWERTUNG DER MÄNGEL UND FRISTEN

STUFE	BEWERTUNG	BEHEBUNG
A	Keine Mängel	**keine Frist**
B	Hinweis (keine Mängel)	**keine Frist**
C	Geringe, nicht sicherheitsrelevante Mängel	**innerhalb 90 Tagen**
D	Sicherheitsrelevante Mängel	**innerhalb 14 Tagen**
E	Gefahr – Gerät sofort sperren	**sofort, Gerät sperren**

EMPFOHLENE PRÜFINTERVALLE

Visuelle Routine-Inspektion	täglich bis wöchentlich nach Inspektionsplan – DIN EN 1176-7
Operative Inspektion	alle 1–3 Monate oder nach Herstellerangabe – DIN EN 1176-7
Jährliche Hauptinspektion DIESER BERICHT	jährlich (max. 12 Monate) durch qualifizierten Spielplatzprüfer – DIN EN 1176-7

HINWEISE

- Beurteilt wurde der Zustand zum Zeitpunkt der Inspektion. Verdeckte Mängel (z. B. im Erdreich) können nur eingeschränkt beurteilt werden.
- Sicherheitsrelevante Mängel (Stufe D/E) sind fristgerecht zu beheben; bei Stufe E ist das Gerät bis zur Instandsetzung zu sperren.
- Zwischen den Hauptinspektionen sind die visuellen und operativen Inspektionen durch den Betreiber in den empfohlenen Abständen durchzuführen und zu dokumentieren.
- Prüfgrundlage: DIN EN 1176-1 bis -11, DIN EN 1177, DIN 18034-1 · Vorlage 2026-2. Genannte Fundstellen verweisen auf Abschnitt und Seite der Norm.